

**Завод измерительных приборов «ЭНЕРГОМЕРА»
 Филиал акционерного общества «Энергомера»**



УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 Зюлин М.Ю.

« » 2022г.

г. Невинномысск

Акт № 152/06 от 29.09 2022 г

о проведении входного контроля счетчиков поступивших по претензии от потребителя из Казахстана область, г. Шымкент

Составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии – главный инженер

Зам. председателя – директор по качеству

Члены комиссии:

начальник БГО - Корчинский В.А., инженер-электроник представительства ООО «КИЭП Энергомера» Мирошкин Д.В., инженер по качеству - Иващенко А.А.;

Комиссии представлен счетчик электрической энергии CE101 S6 145 поступивший от ТОО Энергомера Казахстан г. Шымкент

При проведении технического анализа установлено следующее:

Счетчик электрической энергии CE101 S6 145 с серийным номером № 009470268308044 не зарегистрирован в системе ЗИП «Энергомера», фото счетчика приведено на (Рис. 1)



Рис. 1

- на счетчике установлена пломба, имеющая визуальные несоответствия в части начертания и позиционирования букв и символов с оттисками клейм, применяемых на заводе-изготовителе (Рис. 2)



Рис. 2

Номерная бирка, установленная на счетчике, содержит ошибку в названии «Энергомера» (Рис. 3), серийный номер №187124, напечатанный на бирке, не зарегистрирован в базе завода-изготовителя.




Рис. 3

Печатная плата счетчика не соответствует конструкторской документации. На печатной плате отсутствует стабилитрон VD3 и транзистор VT1, который предназначен для усиления телеметрического сигнала. Из-за отсутствия данного транзистора нет возможности считать показания погрешности счетчика через телеметрический выход (Рис. 4).




Рис. 4

На модуле измерения установлен конденсатор в позиции C25, не применяемый на заводе-изготовителе (Рис. 5).




Рис. 5

Выводы комиссии:

Счетчик СЕ101 S6 145 с зав. №009470268308044 не изготавливался на ЗИП «Энергомера», является контрафактным.

Счетчик не соответствует техническим условиям завода изготовителя (ТУ4228-054-22136119-2005).

Завод изготовитель не может гарантировать соответствие счетчика требованиям по безопасности ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

Зам. председателя:

Подписи членов комиссии:

 М.С. Копылов

 В.А. Корчинский

 Д.В. Мирошкин

 А.А. Иващенко

22081241